





Vyhodnocení stavebního vývoje. Dům čp. 371-IV, 1. NP

Pozn.: Vyhodnocení je záměrně schematické (vzhledem k okolnostem průzkumu se nejvíce účelně detailně rozkreslovat takové podrobnosti, jako jsou např. přezděné okenní otvory nebo menší změny v příčkách; sledovali jsme především základní rozlišení hlavních etap)





ULICE FÜGNEROVA



ULICE FÜGNEROVA





1933



po 1950



Vyhodnocení stavebního vývoje. Dům čp. 125-IV, 1. NP (nahore) a 1. PP (dole)